

RN145 - Montluçon



Restrictions de circulation entre les échangeurs 40 «Montluçon» et n°38 «Châteauroux»




L'Etat - la DIR Centre-Ouest vous informe de **restrictions de circulation sur la RN145 entre les échangeurs n°40 «Montluçon» et n°38 «Châteauroux» dans les deux sens de circulation du lundi 21 septembre au vendredi 6 novembre 2026.**

Ces restrictions de circulation interviennent dans le cadre d'importants **travaux de réhabilitation de chaussées** (sur 24 cm de profondeur) sur environ 3 km de la RN145 et sur les bretelles des échangeurs n°40 «Châteauroux» et n°39 «Domérat» dans le sens Guéret vers l'autoroute A71. Des travaux de réparation des joints du pont de Domérat seront également réalisés. Le montant global de ces travaux est de 2,5 millions d'euros.

Des itinéraires de déviation sont mis en place (voir plans ci-dessous).

ZONE DES TRAVAUX



PLANS DE DÉVIATION

pour les usagers circulant dans le sens Guéret- A71



- **Pour les usagers de la RN145 souhaitant sortir par la bretelle 39 «Domérat» :**

rester sur la RN145 et emprunter la bretelle de sortie de l'échangeur 38 «Châteauroux» et reprendre la RN145 en direction de Guéret jusqu'à la bretelle de sortie de l'échangeur 39.

- **Pour les usagers de la RN145 souhaitant sortir par la bretelle 40 «Montluçon» :**

rester sur la RN145 et emprunter la bretelle de sortie de l'échangeur 38 «Châteauroux» et reprendre la RN145 en direction de Guéret jusqu'à la bretelle de sortie de l'échangeur 40.

- **Pour les usagers souhaitant entrer sur la RN145 en direction de l'A71 :**

entrer sur la RN145 en direction de Guéret jusqu'à la bretelle de sortie 41 «Lamaids» et reprendre la RN145 par la bretelle d'entrée de ce même échangeur.

- **Pour les usagers souhaitant entrer sur la RN145 par la bretelle d'entrée de l'échangeur 39 «Domérat» en direction de l'A71 :** emprunter la rue de la Chevêche, la rue Châteaugay. Continuer ensuite par la rue Jean Moulin, la D943 pour rejoindre la RN145 par la bretelle d'entrée de l'échangeur 38 «Châteauroux».



Nous remercions les usagers pour leur compréhension et nous nous excusons de la gêne occasionnée lors de ces travaux.

ISO
45001

